

## 資料1 維持補修履歴

設備	設備機器	整備内容																									
		H6年度稼働後6年目	H7年度稼働後7年目	H8年度稼働後8年目	H9年度稼働後9年目	H10年度稼働後10年目	H11年度稼働後11年目	H12年度稼働後12年目	H13年度稼働後13年目	H14年度稼働後14年目	H15年度稼働後15年目	H16年度稼働後16年目	H17年度稼働後17年目	H18年度稼働後18年目	H19年度稼働後19年目	H20年度稼働後20年目	H21年度稼働後21年目	H22年度稼働後22年目	H23年度稼働後23年目	H24年度稼働後24年目	H25年度稼働後25年目	H26年度稼働後26年目	H27年度稼働後27年目	H28年度稼働後28年目	H29年度稼働後29年目	H30年度稼働後30年目	R1年度稼働後31年目
受入・供給設備	ごみ計量器	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査	自主点検	代検査
	ごみ投入扉					ごみ投入扉(NO.2)補修																					
	プラントホーム																										
	ごみピット												ごみピット投入板補修									ごみピット覆壁補修					
	ごみクレーン																					ごみクレーン2号機緊急補修	1号ごみクレーン補修	ごみクレーン2号機ワイヤーロープ交換	ごみクレーン補修	ごみクレーン1号機緊急補修(2回)	ごみクレーン2号機緊急補修
前処理装置				切断刃交換																							
ホッパ				エプロンパン交換																							
ごみ破砕機																											
送じん装置																											
給じん装置																											
ガスシール機																											
燃焼装置																											
焼却炉本体																											



設備	設備機器	整備内容																										
		H6年度 稼働後6年目	H7年度 稼働後7年目	H8年度 稼働後8年目	H9年度 稼働後9年目	H10年度 稼働後10年目	H11年度 稼働後11年目	H12年度 稼働後12年目	H13年度 稼働後13年目	H14年度 稼働後14年目	H15年度 稼働後15年目	H16年度 稼働後16年目	H17年度 稼働後17年目	H18年度 稼働後18年目	H19年度 稼働後19年目	H20年度 稼働後20年目	H21年度 稼働後21年目	H22年度 稼働後22年目	H23年度 稼働後23年目	H24年度 稼働後24年目	H25年度 稼働後25年目	H26年度 稼働後26年目	H27年度 稼働後27年目	H28年度 稼働後28年目	H29年度 稼働後29年目	H30年度 稼働後30年目	R1年度 稼働後31年目	
排水処理設備	ごみビット 汚水 処理装置	ごみビット排水貯留槽																										
		汚水移送ポンプ																										
		ごみ汚水ろ過器																										
		ごみ汚水タンク																										
		ごみ汚染噴霧ノズル																										
	プラント排水 処理装置	流量調整槽 (排水受水槽)																										
		混和・凝集槽																										
		凝集沈殿槽																										
		ろ過原水槽																										
		ろ過装置																										
ろ材交換																												
ろ過原水槽ポンプ 及び引き上げ用 レール交換 マンホール枠補修																												
余熱 利用設備	温水発生器																											
	給湯用熱交換器																											
	温水循環ポンプⅠ																											
	温水循環ポンプⅡ																											
	温水循環ポンプⅢ																											
	温水タンクⅠ																											
	温水タンクⅡ																											
	温水供給装置(給湯用)																											



設備	設備機名	整備内容													
		H19年度 稼働16年後	H20年度 稼働17年後	H21年度 稼働18年後	H22年度 稼働19年後	H23年度 稼働20年後	H24年度 稼働21年後	H25年度 稼働22年後	H26年度 稼働23年後	H27年度 稼働24年後	H28年度 稼働25年後	H29年度 稼働26年後	H30年度 稼働27年後	R1年度 稼働28年後	
受入・供給設備	投入ステージ														
	粗大ごみ供給装置														
	粗大ごみ投入ホッパ														
	不燃ごみ投入ホッパ														
	粗大ごみ供給コンベヤ														
	No.1不燃ごみ供給コンベヤ														
	No.2不燃ごみ供給コンベヤ														
破碎・圧縮設備	プレシュレッダ(粗破碎機)														
	粗破碎機投入装置														
	破碎機														
搬出設備	No.1破碎物搬送コンベヤ														
	選別別搬送コンベヤ (アルミ選別用)														
	No.1残渣コンベヤ														
	No.2残渣コンベヤ														
選別設備	破碎物用選別機 (No.1磁選機)														
	トロンメル														
	アルミ選別機														
	風力選別装置														
	手選別装置														
貯留・搬出設備	鉄類ホッパ①														
	アルミホッパ														
	不燃物ホッパ														
	可燃物ホッパ														
	鉄類ホッパ②														
	プラスチック減容化装置	プラスチック搬送 コンベヤ (No.2 磁選機付)													
		磁選機 (プラスチック類用)													
		定量供給装置													
減容装置															
プラスチックホッパ															

容器包装プラスチック減容機	破袋用供給コンベヤ																				
	破袋機																				
	容器包装プラスチック減容機																				
ペットボトル減容装置	供給コンベヤ																				
	ペットボトル減容機																				
集じん設備	No.1サイクロン																				
	No.2 サイクロン																				
	バグフィルタ																				
	排風機																				
	ダストコンベヤ																				
給水設備	ポンプユニット																				
排水処理設備	排水槽																				
	排水ポンプ																				
雑設備	空気圧縮機																				
	真空掃除機																				
	積込機械																				
	脱臭器																				
	その他																				
電気設備	高圧引込設備	高圧分岐盤																			
		受電設備																			
	変電・配電設備	受配電盤																			
		動力制御盤																			
		中央監視操作盤																			
	動力設備	現場操作盤																			
		分電盤																			
電灯コンセント設備	分電盤																				
計装設備	監視装置	中央監視操作盤																			
		監視用テレビ装置																			